

平成18年度 事業報告

4. 耐震診断・建物耐震性能評価等(完了)

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
京都大学 花山天文台本館	京都市左京区	京都大学	18. 12～19. 2	耐震診断
京都大学 基礎研究所	京都市左京区	京都大学	19. 2～19. 3	耐震診断
京都工芸繊維大学 学生食堂他	京都市左京区	京都工芸繊維大学	19. 2～19. 3	耐震診断
京都工芸繊維大学 体育施設他	京都市左京区	京都工芸繊維大学	19. 2～19. 3	耐震診断
京都工芸繊維大学 西陣宿舍他	京都市上京区	京都工芸繊維大学	19. 2～19. 3	耐震診断