

# 事業報告

## 1. 文化財建造物に関する工事等 (完了)

※工事完了順

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
西本願寺 伝道院	京都市下京区油小路正面	(宗)浄土真宗本願寺派	11, 6, 14 12, 5, 31	市指定 調査工事
移情閣	神戸市垂水区東舞子町	兵庫県神戸土木事務所	12, 6, 9 13, 1, 31	県指定 移築修理報告書 (解体復原工事 4, 12, 22~12, 3, 25)
旧東洋紡績 富田工場原綿倉庫	三重県四日市市富洲原町	(株)東畑建築事務所 名古屋事務所	12, 5, 12 13, 1, 31	登録有形文化財 保存修理に関する技術指導
京都国立博物館	京都市東山区茶屋町	近畿地方建設局 多田建設(株)	11, 8, 1 13, 3, 19	重文 調査工事 屋根修理
粉河寺 大門	和歌山県那賀郡粉河町	(宗)粉河寺	11, 7, 30 13, 3, 20	重文 構造診断 補強計画
玄宮楽々園内 鶴鳴渚橋	滋賀県彦根市金亀町 玄宮楽々園内	彦根市	12, 8, 10 13, 3, 29	名勝 復原工事
京都御所御学問所	京都市上京区京都御苑内	(株)ミラノ工務店	12, 4, 1 13, 3, 30	調査工事 屋根葺替
旧九鬼家住宅	兵庫県三田市屋敷町	三田市	11, 1, 14 13, 3, 31	県指定 解体修理
東福寺 偃月橋	京都市東山区本町	(宗)東福寺	12, 4, 1 13, 3, 31	重文 環境保全工事
金剛寺 土塀	大阪府河内長野市天野町	(宗)金剛寺	12, 4, 1 13, 3, 31	史跡 補修工事
大野湊神社拜殿	金沢市寺中町ハ163	(株)五井建築設計事務所	11, 6, 20 13, 3, 31	市指定 半解体工事

## 2. 文化財建造物に関する工事等 (継続)

※工事着手順

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
仙台城 艮櫓	仙台市青葉区川内地内	仙台市	10, 12, 15 16, 3, 31	無指定 復元工事
三木家住宅 長屋・長屋門	兵庫県姫路市林田町	姫路市	11, 1, 8 21, 3, 31	県指定 解体修理
金剛寺 五仏堂・薬師堂	大阪府河内長野市天野町	(宗)金剛寺	12, 6, 1 16, 3, 31	府指定 解体修理 半解体修理
日根神社 本殿	大阪府泉佐野市日根町	(宗)日根神社	12, 6, 26 14, 3, 31	府指定 屋根葺替 部分修理
岡城跡	大分県竹田市竹田	竹田市	12, 10, 2 14, 3, 31	史跡 整備計画
京都大学基督教 青年会会館	京都市左京区吉田牛ノ宮町	(株)一粒社ヴォーリ ズ建築事務所	12, 12, 1 14, 3, 31	登録有形文化財 保存修理に関する技術指導
同志社 クラーク記念館	京都市上京区今出川通烏丸 東入	(学)同志社	12, 12, 11 13, 9, 30	重文 応急修理
彦根城跡 表門橋	滋賀県彦根市金亀町	彦根市	13, 1, 10 13, 3, 26	特別史跡 復原設計
平安神宮神苑内 泰平閣・尚美館	京都市左京区岡崎天王町	(宗)平安神宮	13, 1, 5 16, 3, 31	名勝 屋根葺替 部分修理

## 3. 文化財建造物防災事業（完了）

※工事完了順

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
八坂神社 本殿ほか3棟	京都市東山区祇園町北側	(宗)八坂神社	12, 2, 1 13, 3, 31	重文 総合防災
福王子神社 本殿ほか2棟	京都市右京区宇多野福王子町	(宗)福王子神社	12, 4, 1 13, 3, 31	重文 総合防災
岩湧寺 本堂・多宝塔	大阪府河内長野市加賀田	(宗)岩湧寺	12, 4, 13 13, 3, 31	重文 総合防災
船守神社 本殿	大阪府泉南郡岬町	(宗)船守神社	12, 9, 27 13, 3, 31	重文 消火設備

## 4. 文化財建造物防災事業（継続）

※工事着手順

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
神護寺 木造薬師如来立像 一軀ほか7件	京都市右京区梅ヶ畑高雄町	(宗)神護寺	11, 12, 1 13, 12, 31	国宝 総合防災
姫路城	兵庫県姫路市本町	姫路市	7, 4, 28 14, 3, 31	国宝 総合防災
元興寺 極楽坊本堂ほか	奈良市中院町	(宗)元興寺	12, 11, 22 14, 3, 31	国宝 総合防災

## 5. 社寺等日本建築（完了）

※工事完了順

建 造 物 名	所 在 地	委 託 者	工事期間	備 考
長勝寺 庫裡	香川県小豆郡池田町	(宗)長勝寺	11, 6, 1 12, 5, 31	改築に関する調査研究
仁和寺 寮・食堂	京都市右京区御室大内	(宗)仁和寺	11, 11, 25 12, 5, 31	改築に関する調査研究
吉祥院 庫裡	埼玉県南埼玉郡菖蒲町	(宗)吉祥院	10, 7, 1 12, 5, 31	新築に関する調査研究
常福寺 多宝塔・拝所	福島県いわき市赤井	(宗)常福寺	9, 3, 3 12, 6, 30	新築に関する調査研究
萬松寺 開山堂	栃木県宇都宮市瓦谷町	(宗)萬松寺	10, 3, 1 12, 8, 31	新築に関する調査研究
妙心寺 管長室	京都市右京区花園妙心寺町	(宗)妙心寺	11, 10, 1 12, 9, 30	新築に関する調査研究
滋賀県 護国神社 社殿側廊	滋賀県彦根市尾末町	(宗)滋賀県 護国 神社	12, 2, 7 12, 9, 30	新築に関する調査研究
随念寺 山門	愛知県岡崎市門前町	(宗)随念寺	11, 4, 27 12, 9, 30	新築に関する調査研究
玉泉寺 山門	福島県安達郡大玉村	(宗)玉泉寺	11, 4, 1 12, 9, 30	新築に関する調査研究
鹿苑寺 庫裡・荘厳院	京都市北区金閣寺町	(宗)鹿苑寺	10, 4, 10 12, 10, 31	庫裡 修理に関する調査研究 荘厳院 新築に関する調査研究
恩智神社 拝殿	大阪府八尾市恩智中町	(宗)恩智神社	11, 3, 1 12, 10, 31	改築に関する調査研究
唐招提寺 修理工房	奈良市五條町	(宗)唐招提寺	12, 4, 1 12, 10, 31	新築に関する調査研究
姫路城防災センター	兵庫県姫路市本町	姫路市	11, 6, 17 12, 12, 15	新築に関する調査研究
洞源院 鐘樓門	宮城県石巻市渡波	(宗)洞源院	10, 5, 26 12, 12, 20	新築に関する調査研究
西本願寺 黒書院付属未指定建物	京都市下京区油小路正面	(宗)浄土真宗本願 寺派	12, 7, 1 12, 12, 25	現況調査
鹿苑寺 小書院	京都市北区金閣寺町	(宗)鹿苑寺	12, 4, 25 13, 3, 31	修理に関する調査研究
円能院 観音堂	川崎市川崎区小田	(宗)円能院	12, 5, 1 13, 3, 31	新築に関する調査研究

## 6. 社寺等日本建築 (継続)

※工事着手順

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
北野天満宮 境内 参道敷石・排水路等	京都市上京区馬喰町	(宗)北野天満宮	10, 1, 5 13, 9, 30	整備工事に関する調査研究
大運寺 本堂・客殿・庫裡	栃木県宇都宮市材木町	(宗)大運寺	10, 4, 1 15, 10, 31	新築に関する調査研究
浄願寺 本堂・書院	兵庫県西宮市津門呉羽町	(宗)浄願寺	10, 10, 2 13, 8, 31	改築に関する調査研究
置賜広域文化施設 新博物館内能舞台	山形県米沢市	(株)関・空間設計	11, 2, 1 13, 4, 30	新築に関する調査研究
瀧安寺 観音堂・手水舎	兵庫県箕面市箕面公園内	(宗)瀧安寺	11, 2, 10 13, 7, 31	改築に関する調査研究
大光寺 本堂	埼玉県北葛飾郡鷺宮町	(宗)大光寺	11, 7, 8 14, 8, 31	改築に関する調査研究
仁和寺 宗務所	京都市右京区御室大内	(宗)仁和寺	12, 4, 1 14, 3, 31	新・改築に関する調査研究
玉川寺 本堂	宮城県多賀城市市川	(宗)玉川寺	12, 3, 16 14, 9, 30	改築に関する調査研究
化度寺 本堂	宮城県多賀城市高崎	(宗)化度寺	12, 4, 1 15, 3, 31	改築に関する調査研究
長福寺 本堂	福島県大沼郡会津高田町	(宗)長福寺	12, 4, 1 14, 3, 30	改築に関する調査研究
美作国分寺 回向堂	岡山県津山市国分寺	(宗)国分寺	12, 5, 1 13, 10, 31	新築に関する調査研究
弘誓寺 庫裡	大阪府吹田市内本町	(宗)弘誓寺	12, 6, 1 13, 5, 31	改築に関する調査研究
鹿苑寺 客殿	京都市北区金閣寺町	(宗)鹿苑寺	12, 9, 20 14, 11, 30	新築に関する調査研究
別府住吉神社 社殿	兵庫県加古川市別府町	別府住吉神社建設 委員会	12, 9, 25 14, 3, 31	改築に関する調査研究
西光寺 客殿	香川県小豆郡土庄町	(宗)西光寺	12, 10, 20 15, 5, 31	改築に関する調査研究
法界院 客殿・庫裡	岡山市法界院	(宗)法界院	12, 10, 21 14, 12, 20	改築に関する調査研究
吉祥院天満宮 拝殿	京都市南区吉祥院政所町	(宗)天満宮	12, 11, 27 14, 9, 30	改築に関する調査研究
東林寺 山門	福島県相馬郡新地町	(宗)東林寺	13, 2, 1 14, 4, 30	新築に関する調査研究
御香宮神社 神輿庫	京都市伏見区御香宮門前町	(宗)御香宮神社	13, 2, 15 13, 9, 15	改築に関する調査研究
南禅寺 大玄関	京都市左京区南禅寺福地町	(宗)南禅寺	13, 2, 20 13, 5, 31	改築に関する調査研究
随念寺 表門	岡崎市門前町	(宗)随念寺	11, 4, 7 13, 5, 31	復興工事に関する調査研究

## 7. 調査工事・耐震診断等

※工事着手順

建 造 物 名	所 在 地	委 託 者	工事期間	備 考
波賀町庁舎	兵庫県宍粟郡波賀町	(株)久米設計 (株)熊谷組	11, 11, 30 12, 11, 30	改築に関する調査研究
旧十六師団 司令官官舎	京都市伏見区深草田谷町	(学)聖母女学院	12, 4, 1 12, 12, 31	解体記録保存調査
京都工芸繊維大学 東1.3.4.5.10号館	京都市左京区松ヶ崎橋上町	京都工芸繊維大学	12, 4, 1 13, 3, 31	耐震診断
山形大学 学生寄宿舎	山形市小白川町	山形大学	12, 4, 7 12, 6, 30	健全度調査
大阪証券取引所 市場館	大阪市中央区北浜	平和不動産(株)	12, 6, 1 13, 12, 25	開発・保存調査
吹田市立千里第二小学校 木造校舎	吹田市千里松が丘	吹田市	12, 8, 1 12, 11, 30	現状調査
滋賀大学教育学部 付属環境教育湖沼 実習センター分室	大津市石山平津町	滋賀大学	12, 9, 11 12, 10, 10	耐力度調査
京都大学 医学部図書館	京都市左京区吉田近衛町	京都大学	12, 10, 20 12, 12, 20	耐震診断
神戸大学 六甲台1団地	神戸市灘区六甲台町	神戸大学	13, 2, 18 13, 3, 31	日影図作成

## 研究報告

件 名	委 託 者
杭基礎の新技術・新工法の開発に関する研究指導	日本鋼管(株)
ボイドスラブの設計検討	フジモリ産業(株)
PPC構法の研究開発及び高強度コンクリートの開発に関する研究	大鉄工業(株)
PM方式におけるマネジメントツールに関する研究	(株)鴻池組
秋田県阿仁町福祉エリア構想	秋田県阿仁町
高層建物の逆設計手法の開発に関する研究	(株)竹中工務店
コンクリートの亀裂に関する研究	(株)日新工営
水郷都市調査研究	岩田土地(株)
名塩地区 「斜面戸建住宅」 事業化計画検討	(株)関西都市居住サービス
都心部居住地の再生モデルに関する研究	(株)じゅう総合計画研究所
地中熱利用の実験的研究	(株)竹中工務店 技術研究所
木構造物の耐震性能に関する研究	(株)竹中工務店 技術研究所
東海北陸自動車道 白川IC施設景観設計検討	(株)岬建築事務所
煉瓦倉庫の改修計画における安全性検討及び構造補強検討	(株)環境開発研究所
建築構造物の性能設計に関わる地震荷重評価法調査の指導	(株)エヌ・テイ・テイ 建築総合研究所
震災時における有効水利に関する研究	応用地質(株)
木材防腐・防蟻に関する研究	フクビ化学工業(株)
防蟻性塗料、粒剤の研究開発	(株)コシイプレザービング
新防蟻剤の開発研究	大日本除虫菊(株)
木材保存剤の防腐・防蟻性能試験	(株)コシイプレザービング
木造住宅の保存処理の実態調査	(社)日本木材保存協会
建築材料の防蟻性能に関する研究	(株)JSP