

研究報告

件名	委託者
杭基礎の新技法・新工法の開発に関する研究指導	日本鋼管(株)
神戸総合運動公園園法面緑化追跡調査	(財)神戸市公園緑化協会
新防蟻剤の開発研究	大日本除虫菊(株)
建物における空調設備等の異常検知診断(FDD)に関する研究	(株)日建設計
阿仁町福祉エリア構想	阿仁町
P P C 構法の研究開発及び高強度コンクリートの開発研究	大鉄工業(株)
C M 方式へのゼネコンナレッジ活用に関する研究	(株)鴻池組
高齢者福祉施設における温熱的生活環境の適正化に関する研究	大阪ガス(株)
膜構造建築物の耐震設計に関する研究	(社)日本膜構造協会
史跡岡城基本設計検討	大分県竹田市
高速道路施設の景観検討	(株)コンサルタンツ大地
建設産業明示化研究	(株)竹中工務店
DOCOMO九州大分ビル(仮称)他2ビル地震波作成調査研究	(株)エヌ・ティ・ティ建築総合研究所
京都高速道路の料金所に関する景観検討	阪神高速道路公団
高齢者の身体特性を考慮した生活設備環境による 特養入居者の生活改善に関する研究調査	(財)医療経済研究・社会保険福祉協会
大阪府立中之島図書館不同沈下及び傾斜度測量等継続調査研究	大阪府立中之島図書館
第二名神高速道路連続高架橋景観設計に関する研究調査	新日本技研(株)
階段内の煙拡散性測定調査研究	国土交通省 国土技術政策総合研究所
古式京壁の耐力試験	佐藤治男
中世庶民住居復元図調査研究	滋賀県立琵琶湖博物館
乾式タイル工法の調査研究	日本診断設計(株)
登録有形文化財 京都大学基督教青年会館保存修理技術指導	(株)一粒社ヴォーリズ建築事務所

事業報告

1. 文化財建造物に関する工事等（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
行永家住宅	京都府舞鶴市小倉	京都府	13. 7. 11 13. 9. 28	重文 修理工事・耐震診断
同志社 クラーク記念館	京都市上京区今出川烏丸	(学)同志社	13. 5. 1 13. 9. 30	重文 応急修理工事
同志社 有終館	京都市上京区今出川烏丸	(学)同志社	13. 6. 15 13. 9. 30	重文 応急修理工事
旧水口図書館	滋賀県甲賀郡水口町本町	滋賀県甲賀郡水口	13. 11. 1 13. 12. 15	国登録有形文化財 修理工事
旧中筋家住宅 長屋蔵	和歌山市祢宜	和歌山市	13. 8. 16 13. 12. 20	重文 構造診断
移情閣	兵庫県神戸市東舞子町	兵庫県神戸県民局	13. 7. 6 14. 1. 1	重文 内部改装工事
萬福寺 松隠堂客殿	京都府宇治市五ヶ庄三番	京都府	13. 11. 20 14. 3. 29	重文 修理工事・耐震診断
三木家住宅 長屋・長屋門	兵庫県姫路市林田町中溝	姫路市	13. 5. 1 14. 3. 30	県指定 解体修理工事
岡城跡	大分県竹田市竹田	竹田市	12. 10. 2 14. 3. 31	史跡 整備計画
日根神社 本殿	大阪府泉佐野市日根野	(宗)日根神社	13. 4. 1 14. 3. 31	府指定 修理工事
京都御所 参内殿ほか	京都市上京区	(株)安井空工務店	13. 4. 1 14. 3. 31	調査工事 屋根葺替
史跡金剛寺 土塀	大阪府河内長野市天野町	(宗)金剛寺	13. 4. 1 14. 3. 31	史跡 復元工事

2. 文化財建造物に関する工事等（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
仙台城 艮櫓	仙台市青葉区川内地区	仙台市	10. 12. 15 16. 3. 31	無指定 復元工事
金剛寺 五仏堂・薬師堂	大阪府河内長野市天野町	(宗)金剛寺	12. 6. 1 16. 3. 31	府指定 解体修理・半解体修理
平安神宮神苑 泰平閣・尚美館	京都市左京区岡崎天王町	(宗)平安神宮	13. 1. 5 16. 3. 31	名勝 屋根葺替・部分修理
総本山知恩院	京都市東山区林下町	(宗)総本山知恩院	13. 4. 2 15. 3. 31	文化財調査工事

3. 文化財建造物防災事業（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
神護寺 木造薬師如来 立像軀ほか7件	京都市右京区 梅ヶ畑高雄町	(宗)神護寺	11. 12. 1 13. 12. 31	国宝 総合防災
姫路城	兵庫県姫路市本町	兵庫県姫路市	13. 6. 29 14. 3. 25	国宝 総合防災

3. 文化財建造物防災事業（完了）〔つづき〕

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
元興寺 極楽坊本堂ほか	奈良市中院町	(宗)元興寺	12. 11. 22 14. 3. 31	国宝 総合防災
勝鬘院 塔婆	大阪市天王寺区夕陽丘町	(宗)勝鬘院	13. 4. 18 14. 3. 31	重文 総合防災
摩尼院 書院	大阪府河内長野市天野町	(宗)摩尼院	13. 4. 18 14. 3. 31	重文 総合防災
天龍寺	京都市右京区嵯峨天龍寺 芒ノ馬場町	(宗)天龍寺	13. 4. 1 14. 3. 31	美術工芸品 自動火災報知設備
三千院	京都市左京区大原 来迎院町	(宗)三千院	13. 4. 1 14. 3. 31	美術工芸品 自動火災報知設備
竜光院 書院	京都市北区紫野大徳寺町	(宗)竜光院	13. 10. 15 14. 3. 31	国宝 自動火災報知設備
御香宮神社 本殿	京都市伏見区 御香宮門前町	(宗)御香宮神社	13. 10. 15 14. 3. 31	重文 自動火災報知設備
叡福寺 鐘楼	大阪府南河内郡 太子町大字太子	(宗)叡福寺	13. 12. 7 14. 3. 31	登録有形文化財 総合防災

4. 社寺等日本建築（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
置賜広域文化施設 新博物館内能舞台	山形県米沢市	(株)関・空間設計	11. 2. 1 13. 4. 30	新築に関する調査研究
弘誓寺 庫裡	大阪府吹田市市内本町	(宗)弘誓寺	12. 6. 1 13. 5. 31	改築に関する調査研究
南禅寺 大玄関	京都市左京区 南禅寺福地町	(宗)南禅寺	13. 2. 20 13. 5. 31	改築に関する調査研究
瀧安寺 観音堂・手水舎	兵庫県箕面市箕面公園内	(宗)瀧安寺	11. 2. 10 13. 7. 31	改築に関する調査研究
浄願寺 本堂・書院	兵庫県西宮市津門具羽町	(宗)浄願寺	10. 10. 2 13. 8. 31	改築に関する調査研究
御香宮神社 神輿庫	京都市伏見区 御香宮門前町	(宗)御香宮神社寺	13. 2. 15 13. 9. 15	改築に関する調査研究
北野天満宮 境内 参道敷石・排水路等	京都市上京区馬喰町	(宗)北野天満宮	10. 1. 5 13. 9. 30	整備工事に関する調査研究
華階寺 本堂	岡山県津山市山下地内	(株)文化財保存 計画協会	13. 8. 1 13. 10. 10	新築に関する調査研究
美作国分寺 回向堂	岡山県津山市国分寺	(宗)国分寺	12. 5. 1 13. 10. 31	新築に関する調査研究
善隆寺 収蔵庫	滋賀県伊香郡西浅井町 大字山門	(宗)善隆寺	13. 5. 1 13. 11. 20	改築に関する調査研究
彦根城跡表門橋 仮設橋	滋賀県彦根市金亀町	彦根市	14. 1. 31 14. 3. 15	新築に関する調査研究
彦根城跡 表門橋	滋賀県彦根市金亀町	彦根市	14. 2. 15 14. 3. 25	解体に関する調査研究
長福寺 本堂	福島県大沼郡会津高田市	(宗)長福寺	12. 4. 1 14. 3. 30	改築に関する調査研究

4. 社寺等日本建築（完了）〔つづき〕

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
本山要法寺 収蔵庫	京都市左京区法皇寺町	(宗)本山要法寺	13. 4. 10 14. 3. 30	改築に関する調査研究
仁和寺 宗務所	京都市右京区御室大内	(宗)仁和寺	12. 4. 1 14. 3. 31	新・改築に関する調査研究
別府住吉神社 社殿	兵庫県加古川市別府町	別府住吉神社 建設委員会	12. 9. 25 14. 3. 31	改築に関する調査研究
智恩寺 無相堂	京都府宮津市字文殊	(宗)智恩寺	13. 4. 25 14. 3. 31	修理に関する調査研究
総本山智積院 大師堂	京都市東山区塩小路 大和大路	(宗)総本山智積院	13. 6. 10 14. 3. 31	改築に関する調査研究

5. 社寺等日本建築（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
真宗本廟 御影堂	京都市東山区	(財)京都伝統 建築技術協会	14. 1. 7 14. 4. 15	設備に関する調査研究
龍源院 開祖堂	京都市北区紫野大徳寺町	(宗)龍源院	14. 2. 1 14. 4. 20	修理に関する調査研究
東林寺 山門	福島県相馬郡新地町	(宗)東林寺	13. 2. 1 14. 4. 30	新築に関する調査研究
南禅院 方丈	京都市左京区 南禅寺福地町	(宗)南禅寺	13. 6. 1 14. 5. 31	修理に関する調査研究
鹿苑寺 土蔵A棟	京都市北区金閣寺町	(宗)鹿苑寺	14. 1. 22 14. 6. 30	移築に関する調査研究
彦根城 作業管理事務所	滋賀県彦根市金亀町	彦根市	14. 1. 10 14. 8. 30	新築に関する調査研究
大光寺 本堂	埼玉県北葛飾郡鷺宮町	(宗)大光寺	11. 7. 8 14. 8. 31	改築に関する調査研究
玉川寺 本堂	宮城県多賀城市市川	(宗)玉川寺	12. 3. 16 14. 9. 30	改築に関する調査研究
吉祥院天満宮 拝殿	京都市南区吉祥院政所町	(宗)天満宮	12. 11. 27 14. 9. 30	改築に関する調査研究
鹿苑寺 客殿	京都市北区金閣寺町	(宗)鹿苑寺	12. 9. 20 14. 11. 30	新築に関する調査研究
法界院 客殿・庫裡	岡山市法界院	(宗)法界院	12. 10. 21 14. 12. 20	改築に関する調査研究
宗泉寺 客殿・庫裡	神奈川県横浜市 鶴見区上の宮	(宗)宗泉寺	12. 5. 1 15. 2. 28	新築に関する調査研究
法界院 客殿・庫裡	岡山市法界院	(宗)法界院	12. 10. 21 15. 3. 31	改築に関する調査研究
本願寺黒書院 付属建物	京都市下京区 堀川通花屋町	(宗)本願寺	13. 4. 19 15. 3. 31	修理に関する調査研究
西光寺 客殿	香川県小豆郡土庄町	(宗)西光寺	12. 10. 20 15. 5. 31	改築に関する調査研究
圓城寺 本堂	宮城県宮城郡 利府町利府字大町	(宗)圓城寺	13. 1. 5 15. 5. 31	新築に関する調査研究

5. 社寺等日本建築（継続）〔つづき〕

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
寂光院 本堂	京都市左京区大原草生町	(宗)寂光院	13. 10. 2 15. 10. 2	新築に関する調査研究
大運寺 本堂・庫裡・客殿	栃木県宇都宮市材木町	(宗)大運寺	10. 4. 1 15. 10. 31	新築に関する調査研究
善行寺 本堂	神奈川県横浜市西之谷町	(宗)善行寺	13. 6. 1 15. 12. 31	新築に関する調査研究
箕面山瀧安寺 観音堂	箕面市箕面公園	(宗)瀧安寺	11. 2. 10 16. 3. 31	改築に関する調査研究
天寧寺 本堂	福島県会津若松市 東山町天寧	(宗)天寧寺	13. 5. 9 16. 3. 31	新築に関する調査研究
安楽寺 本堂	京都市左京区 鹿ヶ谷御所ノ段町	(宗)住蓮山安楽寺	13. 12. 3 16. 5. 31	改築に関する調査研究
阿弥陀寺 本堂	福島県相馬郡 鹿島町南尾形字前	(宗)阿弥陀寺	13. 7. 1 20. 9. 8	新築に関する調査研究

6. 調査工事・耐震診断・建物耐震性能評価等

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
滋賀大学教育学部 付属小・中学校	滋賀県大津市平津	滋賀大学	13. 4. 1 13. 5. 18	耐震評価
備中櫓 本体	岡山県津山市山下地内	(株)文化財保存 計画協会	13. 8. 1 13. 10. 10	構造検討
和歌山城 御橋廊下	和歌山市	(財)和歌山県 文化財センター	14. 1. 4 14. 3. 8	構造診断
京都大学 大型計算機センター他	京都市左京区吉田	京都大学	14. 3. 8 14. 3. 29	耐震診断
京都大学 総合体育館他	京都市左京区吉田	京都大学	14. 3. 8 14. 3. 29	耐震診断
京都大学 宇治地区研究所本館他	京都市左京区吉田	京都大学	14. 3. 23 14. 3. 29	耐震診断
春日町立春日中学校 屋内運動場	兵庫県小野市上本町	兵庫県春日町	13. 12. 20	建物耐震性能評価
高砂市立米田小学校 北棟他	兵庫県高砂市米田町	兵庫県高砂市	13. 12. 25	建物耐震性能評価
氷上町立中央小学校 北校舎他	兵庫県氷上郡氷上町	兵庫県氷上町	14. 2. 20	建物耐震性能評価