

研究報告 平成14年度

件 名
重要文化財旧高取家住宅構造補強設計指導
駅舎と広場を結ぶ人間自由通路の設計指導
新防蟻剤の開発研究
樹脂用防蟻剤の研究
高島町の地域特性を考慮した高齢者居住環境整備に関する調査研究
建物における空調設備等の異常検知診断（FDD）に関する研究
地震火災からの京都の木造文化財を守るための防災水利技術に関する研究
建設産業明示化研究（その2）
四天王寺英霊堂調査業務
秋田県成人病医療センター整備計画に伴う基本構想の策定
住宅部材の耐久性に関する研究
トレカラミネートによる木材の補強効果の確認試験
住宅内のエネルギー消費に関する調査研究
こども総合寮育センター再編整備基本設計指導業務
高層建物の逆設計手法の開発に関する研究
基礎断熱住宅における床下暖房システムの暖房効率に関する評価研究
砂原式（アーチ式火打ち・接合法）構造補強法の実験的研究
高耐久性木質材料の開発研究
京都都心部を対象とした環境防災町屋の開発設計に関する研究調査
大空間構造物における応答加速度低減の研究
学校体育館補強設計業務
地球環境対応型人歩廊橋の設計に関する研究
京都高速道路における風致地区の料金所計画業務
大阪府立中之島図書館建物等調査業務
立体構造物の耐震性に関する研究
地域における環境防災水利の活用に関する事前調査研究業務
平成14年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）
建築材料の防蟻性能に関する研究
真宗寺本堂改修工事及び客殿庫裡増築工事に関する研究調査
MCZの持続性に関する研究
乾式タイル工法の調査研究

事業報告 平成14年度

1. 文化財建造物に関する工事等 (完了)

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
本願寺 伝道院	京都市下京区	(宗)本願寺	14. 2～ 14. 4	府指定 応急修理工事
萬福寺 松隠堂客殿	京都府宇治市	京都府	14. 8～ 14. 10	重文 修理工事・構造補強
同志社 クラーク記念館	京都市上京区	(学)同志社	14. 5～ 14. 12	重文 修理工事
旧中筋家住宅 主屋・表門	和歌山市	和歌山市	14. 5～ 14. 12	重文 構造診断
京都御所 参内殿ほか	京都市上京区	(株)安井奎工務店	14. 4～ 15. 2	調査工事
総本山知恩院	京都市東山区	(宗)総本山知恩院	13. 4～ 15. 3	文化財調査工事
三木家住宅 長屋・長屋門	兵庫県姫路市	姫路市	14. 4～ 15. 3	県指定 解体修理工事
日根神社 本殿	大阪府泉佐野市	(宗)日根神社	14. 4～ 15. 3	府指定 修理工事
智積院 諸堂	京都市東山区	(宗)智積院	14. 6～ 15. 3	府指定 修理工事
移情閣 内装	兵庫県神戸市	兵庫県神戸県民局	14. 7～ 15. 3	重文 内部改装工事
和歌山城 御橋廊下	和歌山市	(財)和歌山県文化財センター	14. 8～ 15. 3	史跡 復元工事・構造診断
彦根城 表門橋	滋賀県彦根市	彦根市	14. 9～ 15. 3	史跡 復元工事
関西日仏学館	京都市左京区	(財)日仏文化協会	14. 10～ 15. 3	登録文化財 修理技術指導
仙台城 長櫓	宮城県仙台市	仙台市	14. 10～ 15. 3	無指定 復元工事
京都御所 新御車寄	京都市上京区	(株)大林組	14. 11～ 15. 3	調査工事

2. 文化財建造物に関する工事等 (継続)

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
金剛寺 五仏堂ほか	大阪府河内長野市	(宗)金剛寺	12. 6～ 16. 3	指定 修理工事
平安神宮 神苑	京都市左京区	(宗)平安神宮	13. 1～ 16. 3	名勝 部分修理
酒見寺 鐘楼	兵庫県加西市	(宗)酒見寺	14. 10～ 17. 3	県指定 修理工事

3. 文化財建造物防災事業（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
真宗本廟 両堂	京都市下京区	(財)京都伝統建築技術協会	14. 1～ 14. 4	総合防災
常照皇寺	京都府北桑田郡京北町	(宗)常照皇寺	14. 4～ 15. 3	美術工芸品自動火災報知設備
姫路城	兵庫県姫路市	姫路市	14. 6～ 15. 3	国宝 総合防災
長野神社	大阪府河内長野市	(宗)長野神社	14.11～ 15. 3	重文 消火設備
智恩寺	京都府宮津市	(宗)智恩寺	14.11～ 15. 3	重文 総合防災
金峯山寺	奈良県吉野郡吉野町	(宗)金峯山寺	15. 2～ 15. 3	国宝 自動火災報知設備

4. 文化財建造物防災事業（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
日光二社一寺	栃木県日光市	(財)日光社寺文化財保存会	13. 8～ 15. 7	国宝 消火設備基本計画
泉涌寺	京都市東山区	(宗)泉涌寺	14.11～ 16. 3	重文 総合防災
妙覚寺	京都市上京区	(宗)妙覚寺	15. 3～ 15. 9	府指定 自動火災報知設備

5. 社寺等日本建築（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
龍源院 開祖堂	京都市北区	(宗)龍源寺	14. 2～ 14. 4	修理工事
大光寺 本堂	埼玉県北葛飾郡鷺宮町	(宗)大光寺	11. 7～ 14. 8	新築工事
玉川寺 本堂	宮城県多賀城市	(宗)玉川寺	12. 3～ 14. 9	新築工事
宗泉寺 客殿・庫裡	神奈川県横浜市	(宗)宗泉寺	12. 5～ 15. 2	新築工事
法界院 客殿・庫裡	岡山市	(宗)法界院	12.10～ 14.12	新築工事
吉祥院天満宮 拝殿	京都市南区	(宗)吉祥院天満宮	12.11～ 14. 9	新築工事
本願寺 黒書院付属建物	京都市下京区	(宗)本願寺	13. 4～ 15. 3	修理工事
南禅寺 方丈	京都市東山市	(宗)南禅寺	13. 6～ 14. 5	修理工事

5. 社寺等日本建築（完了）〔つづき〕

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
瑞光寺 本堂	神奈川県相模市	(宗)瑞光寺	13. 8～ 14. 8	外構工事
好国寺 大円閣	福島県福島市	(宗)好国寺	14. 1～ 14. 9	新築工事
彦根城 作業管理事務所	滋賀県彦根市	彦根市	14. 1～ 14. 12	新築工事
鹿苑寺 金閣	京都市北区	(宗)鹿苑寺	14. 4～ 15. 3	修理工事
勝尾寺 本堂脇厨子・辨財天堂	大阪府箕面市	(宗)勝尾寺	14. 7～ 14. 12	改築工事
御蔭神社 東殿・西殿	京都市左京区	(宗)賀茂御祖神社	14. 11～ 15. 3	修理工事

6. 社寺等日本建築（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
鹿苑寺 客殿	京都市北区	(宗)鹿苑寺	12. 9～ 14. 11	新築工事（延長）
西光寺 客殿	香川県小豆郡土庄町	(宗)西光寺	12. 10～ 15. 5	改築工事
園城寺 本堂	宮城県宮城郡利府町	(宗)園城寺	13. 1～ 15. 5	新築工事
大運寺 本堂・客殿・庫裡	栃木県宇都宮市	(宗)大運寺	10. 4～ 15. 10	新築工事
寂光院 本堂	京都市左京区	(宗)寂光院	13. 10～ 15. 10	新築工事
鹿苑寺 莊嚴院B棟	京都市北区	(宗)鹿苑寺	14. 10～ 15. 10	新築工事
三千院 表門	京都市左京区	(宗)三千院	14. 11～ 15. 5	新築工事
善行寺 本堂	神奈川県横浜市	(宗)善行寺	13. 6～ 15. 12	新築工事
龍安寺 観音堂	大阪府箕面市	(宗)龍安寺	11. 2～ 16. 3	改築工事
天寧寺 本殿	福島県会津若松市	(宗)天寧寺	13. 5～ 16. 3	新築工事
安楽寺 本堂	京都市左京区	(宗)安楽寺	13. 12～ 16. 5	改築工事
龍泉寺 客殿・庫裡	埼玉県行田市	(宗)龍泉寺	14. 1～ 16. 6	修理工事
浄念寺 本堂	埼玉県桶川市	(宗)浄念寺	14. 1～ 16. 7	修理工事

6. 社寺等日本建築（継続）〔つづき〕

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
大覚寺 御霊殿	京都市右京区	(宗)大覚寺	14. 8～ 16. 7	改築工事
安楽寺 本堂	埼玉県南埼玉郡白岡町	(宗)安楽寺	14. 2～ 16. 10	修理工事
藤森神社 境内整備	京都市伏見区	(宗)藤森神社	14. 11～ 17. 9	境内整備工事
妙心寺 涅槃堂	京都市右京区	(宗)妙心寺	14. 10～ 17. 12	改築工事
阿弥陀寺 本堂	福島県相馬郡鹿島町	(宗)阿弥陀寺	13. 7～ 20. 9	新築工事

7. 調査工事・耐震診断・建物耐震性能評価等（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
京都大学 大型計算機センター	京都市左京区	京都大学	14. 3～ 14. 3	耐震診断
京都大学 総合体育館	京都市左京区	京都大学	14. 3～ 14. 3	耐震診断
京都大学 宇治地区研究所本館	京都府宇治市	京都大学	14. 3～ 14. 3	耐震診断
旧古河鉱業若松支店ビル	福岡県北九州市	(株)洋建築計画事務所	14. 7～ 14. 9	耐震診断
四天王寺 英霊堂	大阪市	(宗)四天王寺	14. 6～ 15. 1	建物調査
豊中市立庄内西小学校 校舎	大阪府豊中市	(株)三弘建築事務所	15. 1	建物耐震性能評価
水上町立西小学校 教室等	兵庫県水上郡水上町	(株)内藤建築設計事務所	15. 2	建物耐震性能評価
淡路町立岩屋小学校 校舎	兵庫県津名郡淡路町	(株)吉田・武藤建築研究所	15. 2	建物耐震性能評価
京都工芸繊維大学 図書館	京都市左京区	京都工芸繊維大学	15. 2	耐震診断
改進黨の見やぐら	京都市伏見区	京都市	14. 7～ 15. 3	建物調査
京都市立学校 体育館等	京都市中京区 他	京都市	14. 12～ 15. 3	耐震診断
京都国立博物館	京都市東山区	(独)京都国立博物館	15. 2～ 15. 3	調査工事
(仮称)佐野温泉	神奈川県横須賀市	(株)海老沢環境工房	15. 3	構造安全性評価