

研究報告 平成17年度

件 名
LDKにおける輻射冷房に関する実験評価研究
シミュレーションモデルを利用した空調設備システムの性能評価ツールの研究
住宅トータルエネルギー評価手法の調査研究
住宅における電気・熱エネルギー消費分析研究
吉田寮の耐震調査
土壌蓄熱システム運転データ分析
埋め込み工法杭先端部k解析
天井付き間仕切りシステムの耐震性に関する研究
建築プロジェクトのマネジメントのあり方に関する調査研究
建築物の熱的環境と空調設備に関する解析技術の研究
新防蟻剤の開発研究
日本の建築産業に対するベンチマーキング研究
木材の高耐久化技術の研究
木質材料の耐久性評価に関する研究
木質構造物の腐朽・虫害等生物劣化の研究調査
木質構造部材の燃え止まり解析方法の研究
木造家屋（特に重要文化財）の腐朽及び蟻害の調査並びにその防止策の研究
熱源運転原価等に関する研究
病院火災における煙拡散予測の研究
空調運転方式の最適化による快適な睡眠環境創造の評価研究
立体構造物の耐震性に関する研究
赤れんが倉庫保存活用事業
防腐効力試験
防蟻性能試験

事業報告 平成17年度

1. 文化財建造物に関する工事等（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
酒見寺 鐘楼	兵庫県加西市	(宗) 酒見寺	14.10 ~ 17.9	県指定 修理工事
平安神宮 南歩廊	京都市左京区	(宗) 平安神宮	15.12 ~ 17.10	登録文化財 修理工事
旧山邑家住宅	兵庫県芦屋市	(株) 淀川製鋼所	16.2 ~ 18.3	重文 修理工事
京都御所 諸大夫間	京都市上京区	(株) 安井空工務店	16.8 ~ 17.7	調査工事
毘沙門堂 本堂	京都市山科区	(宗) 毘沙門堂	16.10 ~ 17.12	市指定 修理工事
吉田神社 本殿	京都市左京区	(宗) 吉田神社	17.1 ~ 17.12	無指定 修理工事
平安神宮 額殿	京都市左京区	(宗) 平安神宮	17.4 ~ 17.10	登録文化財 修理工事
平安神宮 白虎楼基壇・龍尾壇	京都市左京区	(宗) 平安神宮	17.4 ~ 17.10	市指定 修理工事
京都御所 諸大夫間	京都市上京区	(株) 安井空工務店	17.4 ~ 17.7	調査工事
鹿苑寺 方丈（一期）	京都市北区	(宗) 鹿苑寺	17.4 ~ 17.9	特別名勝特別史跡 修理工事
三木家住宅 主屋・長屋・長屋門	兵庫県姫路市	姫路市	17.4 ~ 18.3	県指定 解体修理工事
御幸森天神宮 本殿他	大阪府大阪市	(宗) 御幸森天神宮	17.4 ~ 18.3	登録文化財 修理工事
慈照寺 方丈・玄関廊	京都市左京区	(宗) 慈照寺	17.5 ~ 17.10	特別名勝特別史跡 修理工事
同志社クラーク記念館	京都市上京区	(学) 同志社	17.5 ~ 18.3	重文 修理工事
姫路城 大天守	兵庫県姫路市	姫路市	17.6 ~ 18.3	国宝 修理工事構造調査
本願寺 滴翠園	京都市下京区	(有) パーク総合デザイン	17.10 ~ 18.3	史跡 修理工事
移情閣	兵庫県神戸市	兵庫県	17.12 ~ 18.3	重文 修理工事
京都府庁 旧本館	京都市上京区	京都府	18.2 ~ 18.3	重文 耐震調査

2. 文化財建造物に関する工事等（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
光明寺 本堂・阿弥陀堂	京都府長岡京市	総本山光明寺	17.12 ~ 19.3	市指定 修理工事
醍醐寺 土堀	京都市伏見区	(宗) 醍醐寺	18.2 ~ 18.9	史跡 修理工事
鹿苑寺 方丈（二期）	京都市北区	(宗) 鹿苑寺	18.3 ~ 18.9	特別名勝特別史跡 修理工事

3. 文化財建造物防災事業（完了）

平成 17 年度

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
真珠庵	京都市北区	(宗) 真珠庵	16.9 ~ 17.12	重文 総合防災
白雲神社	京都市上京区	(宗) 白雲神社	17.4 ~ 17.11	重文 自動火災報知設備他
錦織神社 本殿他	大阪府富田林市	(宗) 錦織神社	17.6 ~ 17.11	重文 総合防災
総福寺 鎮守天満宮本殿	大阪府泉佐野市	(宗) 総福寺	17.6 ~ 17.11	重文 自動火災報知設備
西大寺 石落神社	奈良県奈良市	(宗) 西大寺	17.6 ~ 18.3	県指定 自動火災報知設備
長福寺 本堂	奈良県生駒市	(宗) 長福寺	17.6 ~ 18.3	重文 総合防災

4. 文化財建造物防災事業（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
醍醐寺 薬師堂他	京都市伏見区	(宗) 醍醐寺	17.11 ~ 18.10	国宝 総合防災
醍醐寺 客殿他	京都市伏見区	(宗) 醍醐寺	18.3 ~ 19.10	重文 総合防災

5. 社寺等日本建築 (完了)

平成 17 年度

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
寂光院 本堂	京都市左京区	(宗) 寂光院	13.10 ~ 17.6	復元工事
妙心寺 涅槃堂	京都市右京区	(宗) 妙心寺	14.10 ~ 17.12	改築工事
藤森神社	京都市伏見区	(宗) 藤森神社	14.11 ~ 17.9	境内整備
妙心寺 涅槃堂西土塀	京都市右京区	(宗) 妙心寺	16.8 ~ 17.5	修理工事
相国寺 収蔵庫	京都市上京区	(株) 環境建築研究所	16.10 ~ 18.1	新築工事
藤森神社 神楽殿	京都市伏見区	(宗) 藤森神社	17.1 ~ 17.9	新築工事
吉田神社 本宮・祝詞殿	京都市左京区	(宗) 吉田神社	17.2 ~ 17.12	新築工事・修理工事
妙心寺 涅槃堂東土塀	京都市右京区	(宗) 妙心寺	17.3 ~ 17.11	修理工事
近畿地方発明センター分館	京都市左京区	科学技術振興機構	17.4 ~ 18.2	改築工事
興福寺 中金堂	奈良県奈良市	(宗) 興福寺	17.4 ~ 18.3	史跡 構造計画
岡城跡 中川覺左エ門屋敷	大分県竹田市	竹田市	17.7 ~ 17.12	史跡 復元設計
常照皇寺	京都市右京区	(宗) 常照皇寺	17.8 ~ 17.12	総合防災

6. 社寺等日本建築 (継続)

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
新勝寺 総門	千葉県成田市	大本山成田山新勝寺	14.6 ~ 19.11	新築工事
慈照寺	京都市左京区	(宗) 慈照寺	16.6 ~ 18.10	新築工事 (第二期工事)
大覚寺 御影堂	京都市右京区	(宗) 大覚寺	17.1 ~ 18.7	修理工事
三千院 収蔵庫	京都市左京区	(宗) 三千院	17.2 ~ 18.9	新築工事
正法寺 収蔵庫	京都府八幡市	(宗) 正法寺	17.9 ~ 19.3	新築工事
松尾寺 閻伽井屋	奈良県大和郡山市	(宗) 松尾寺	18.2 ~ 18.6	修理工事

7. 調査工事・耐震診断・建物耐震性能評価等 (完了)

平成 17 年度

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
京都大学 学生寄宿舍吉田寮	京都市左京区	京都大学	17.9 ~ 17.12	耐震診断
京都大学 経済研究所	京都市左京区	京都大学	17.10 ~ 18.1	コンクリート強度調査
京都大学 瀬戸臨海実験所	京都府大阪府 和歌山県	京都大学	18.1 ~ 18.3	耐震診断