

平成24年度 研究報告

件 名

ノンケミカル防蟻施工の研究（その2）
新防蟻剤の開発研究
24時間見守り安否確認サービスの効果に関する調査研究
介護施設等の設計・計画に関する調査研究
粒子による物理的防蟻層の効力試験
断熱材の防蟻性能
MDFの防蟻性能の評価
防腐剤ホートキシンCTの抗力試験
防蟻剤サニサイドAV-Eの性能（室内試験）
防蟻剤サニサイドAV-Eの性能（野外試験）
防腐剤サニサイドAV-Eの性能（室内試験）
東近江市庁舎耐震診断等総合評価
表面処理用木材防腐・防蟻剤の性能評価
給湯システムの放熱損出に関する研究
表面処理薬剤の防蟻性能試験
ノンケミカル防蟻施工の研究（その3）
新防蟻剤の開発研究
住宅断熱用材料の防蟻性能評価
新規木材防腐・防蟻剤の性能評価
防蟻性塗料の室内性能評価
防蟻性塗料の屋内性能評価
浸潤性塗布剤の性能試験（室内防蟻試験）
浸潤性塗布剤の性能試験（野外試験）
地域包括ケアの構築に向けた高齢者の住まいの環境を支援する環境整備のあり方に関する調査研究
東本願寺御影堂門の耐震性能・耐久性能評価調査
浸潤性塗布剤の性能試験（室内防腐試験）
市立愛東コミュニティーセンター他建物耐震診断等評価業務
防蟻性能試験（3薬剤）
新規木部処理製剤（表面処理用）の性能評価
市立能登川スポーツセンター建物耐震診断等評価業務
防蟻性塗料の室内性能評価
土壌処理用防蟻剤（MIE-1009）の性能の評価
ホウ酸系木材保存剤の防腐防蟻性能評価
市立平田コミュニティーセンター他建物耐震診断等評価業務
市立愛東コミュニティーセンター他建物耐震診断等評価業務

平成24年度 事業報告

1. 文化財建造物に関する工事等（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
京都府庁旧本館	京都市上京区	京都府	23.12～ 24.9	重文 修理設計
雑華院本堂	京都市右京区	(宗)雑華院	23.9～ 25.2	史跡 修理・構造補強
建仁寺法堂・開山堂	京都市東山区	(宗)建仁寺	23.11～ 25.3	府指定 修理
移情閣	神戸市垂水区	兵庫県	24.9～ 25.3	重文 修繕
本隆寺 祖師堂	京都市上京区	(宗)本隆寺	24.2～ 24.4	府指定 修理設計
旧武藤邸	兵庫県神戸市	兵庫県	24.5～ 25.3	登録 報告書作成
日根神社長屋門他	泉佐野市	(宗)日根神社	24.6～ 25.3	史跡 修理
日吉大社・竈殿社	滋賀県大津市	(宗)日吉大社	24.4～ 25.3	史跡 修理

2. 文化財建造物に関する工事等（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
草津本陣男衆部屋・蔵	滋賀県草津市	草津市	23.6～ 26.3	史跡 修理
醍醐寺 新居間・土堀・松月亭	京都市伏見区	(宗)醍醐寺	23.4～ 26.3	史跡 修理
和田岬砲台	兵庫県神戸市	三菱重工業(株)	22.4～ 26.3	史跡 修理
妙覺寺祖師堂	京都市上京区	(宗)妙覺寺	24.2～ 27.10	府指定 修理
金剛輪寺明壽院	滋賀県愛荘町	(宗)明壽院	24.3～ 26.3	名勝 修理
旧藤原家住宅	大阪府豊中市	(公財)大阪府文化財センター	25.2～ 25.7	府指定 修理
相国寺方丈	京都市上京区	(宗)相国寺	22.9～ 25.9	府指定 修理
賀茂御祖神社河合神社透塀	京都市左京区	(宗)賀茂御祖神社	24.12～ 26.3	史跡 修理

3. 文化財建造物防災事業（完了）

平成24年度

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
知恩院	京都市東山区	(宗)知恩院	23.2～ 25.3	国宝・重文 総合防災

4. 文化財建造物防災事業（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
建仁寺	京都市東山区	(宗)建仁寺	24.6～ 25.9	重文 消火栓設備改修
神護寺	京都市右京区	(宗)神護寺	24.8～ 25.9	国宝 消火栓設備改修

5. 社寺等日本建築（完了）

平成24年度

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
南禅寺 収蔵庫	京都市左京区	(宗)南禅寺	23.4～ 24.8	改修
野中寺	大阪府羽曳野市	(宗)野中寺	23.4～ 24.9	修理・新築
称名寺本堂・山門	大阪府松原市	(宗)称名寺	21.10～ 24.5	修理
建仁寺 三門・開山堂楼門	京都市東山区	(宗)建仁寺	23.3～ 25.1	修理
京都大宮仙洞御所他	京都市上京区	宮内庁	24.10～ 25.2	調査・耐震診断
神崎煉瓦ホフマン窯	京都府舞鶴市	(公財)舞鶴文化教育財団	23.12～ 25.3	登録 修理
山本能楽堂	大阪府中央区	(公財)山本能楽堂	24年度	登録 技術指導

6. 社寺等日本建築（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
相国寺 東京別院 方丈・客殿	東京都港区	(宗)相国寺	20.6～ 26.12	新築
常光寺本堂	京都府長岡京市	(宗)常光寺	23.1～ 25.11	新築
東光寺本堂	滋賀県東近江市	(宗)東光寺	24.6～ 26.6	修理

7. 耐震診断・建物耐震性能評価等（完了）

平成24年度

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
奈良女子大学記念館	奈良県奈良市	(学)奈良女子大学	24.8～ 25.2	重文 耐震診断
深専寺 庫裏	和歌山県有田郡	(宗)深専寺	24.7～ 25.3	県指定 耐震診断
大阪大学弓道場ほか	大阪府豊中市	(学)大阪大学	24.9～ 25.3	耐震診断
旧藤原家住宅	大阪府豊中市	(公財)大阪府文化財センター	24.11～ 24.11	府指定 耐震診断
京都大学本山団地	京都市	(学)京都大学	24.4～ 24.8	耐震診断
京都大学吉田寮	京都市左京区	(学)京都大学	24.4～ 24.6	耐震診断
賀茂御祖神社橋殿ほか3棟	京都市北区	京都府	24.12～ 25.3	国宝・重文 耐震診断

8. 耐震診断・建物耐震性能評価等（継続）

平成23年度

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
祇園甲部歌舞練場	京都市東山区	(学)八坂女紅場学園	24.7～ 26.3	登録 耐震診断
金剛峰寺中門	和歌山県伊都郡	(宗)金剛峰寺	22.4～ 26.3	新築