

平成27年度 研究報告

件 名
新防蟻シート用マスターバッチの防蟻剤の開発研究
新防蟻シート用防蟻剤の開発研究
新防蟻シート用マスターバッチの防蟻剤の開発研究
建築材料の防蟻性能評価
ハイブリッド給湯システムの最適運用に関する研究
介護施設等の設計・計画に関する研究調査
介護施設等の設計・計画に関する研究調査
MDFの防蟻性能の評価
重要文化財 旧西村家住宅耐震診断業務
新規木材防腐・防蟻剤の開発に伴う野外防腐・防蟻性能試験
新規木材防腐成分プリベントール A-800の性能評価
断熱材の防蟻性能
ホウ酸亜鉛処理OSBの防腐・防蟻性能評価（野外試験）
住宅断熱用材料の防蟻性能評価
檜皮葺・柿葺く屋根の防火に関する研究（その4）
防蟻用シーリング材の性能評価（室内試験）
防蟻用シーリング材の性能評価（野外試験）
新規木部処理製剤（表面処理用：水性キシラモン3W）
ホウ酸亜鉛処理OSBの防腐・防蟻性能評価室内試験）
建築プロジェクトのマネジメントのあり方に関する調査研究・技術指導
公社次世代都市型集合住宅「ふれっくすコート吉田」の経過検証に係る調査研究
給湯設備の有効な利用技術の検討業務
公共建物耐震性能評価（3件）
東近江市立愛東コミュニティセンターB棟 追加ヒアリング
東近江市立愛東コミュニティセンターB棟 追加ヒアリング
和東町庁舎（対象延床面積 2,110.8㎡）耐震診断・耐震補強計画評価

平成27年度 事業報告

(国宝、重文、府指定、史跡等の主な物件を計上)

平成28年3月31日現在

1. 文化財建造物に関する工事等 (完了)

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
妙覚寺祖師堂	京都市上京区	(宗)妙覚寺	24.2～ 28.1	府指定 修理 設計監理
旧和歌山県会議事堂	和歌山県岩出市	和歌山県	26.4～ 28.3	県指定 移築 監理(延長分含む)
日吉大社宇佐若宮	滋賀県大津市	日吉大社	26.6～ 28.3	史跡 修理 設計監理
奈良女子大学(北魚屋)記念館	奈良県奈良市	(学)奈良女子大学	26.12～ 28.3	重文 修理 監理
東大寺阿弥陀堂	〃	(宗)東大寺	27.4～ 28.3	史跡 修理 設計監理
旧ドレウエル邸(ラインの館)	神戸市中央区	神戸市	27.5～ 28.2	市指定伝統建築 修理 設計
惇明小学校管理棟	京都府福知山市	福知山市	27.7～ 27.11	登録 耐震 設計
弥加宜神社本殿ほか	京都府舞鶴市	(宗)弥加宜神社	27.7～ 27.12	府登録 修理 設計監理
京都府庁日本館旧議場(その2)	京都市上京区	京都府	27.7～ 28.3	重文 修理 監理
草津宿本陣(土蔵2ほか)	滋賀県草津市	草津市	27.7～ 28.3	史跡 修理 監理
賀茂御祖神社撰社河合神社	京都市左京区	(宗)賀茂御祖神社	27.8～ 28.3	国宝 修理 設計監理
旧トーマス住宅(風見鶏の館)	兵庫県神戸市	神戸市	27.9～ 27.11	重文 修理 設計

2. 文化財建造物に関する工事等 (継続)

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
元離宮二条城	京都市中京区	京都市	26.6～ 29.3	国宝・重文 保存活用計画策定
旧山邑家住宅(ヨドコウ迎賓館)	兵庫県芦屋市	(株)淀川製鋼所	26.10～ 28.6	重文 修理 事前調査
旧吹屋小学校校舎	岡山県高梁市	高梁市	27.8～ 32.3	県指定 修理 監理

3. 文化財建造物防災事業 (完了)

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
萬福寺齋堂ほか4棟	京都府宇治市	(宗)萬福寺	27.9～ 28.3	重文 自火報設備改修 設計監理

4. 文化財建造物防災事業（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
なし				

5. 社寺等日本建築（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
相国寺 東京別院 方丈・客殿	東京都港区	(宗)相国寺	20.6～ 27.9	新築 設計監理
順心寺客殿	兵庫県西宮市	(宗)順心寺	23.12～ 27.8	新築 設計監理
荒神社社殿	奈良県吉野郡	(宗)荒神社	24.8～ 27.11	修理 設計監理
鹿苑寺黒門参拝者施設	京都市北区	(宗)鹿苑寺	24.12～ 27.2	改築 設計監理
国分寺休憩所	岡山県津山市	(宗)国分寺	25.4～ 27.8	新築 設計監理
妙覚寺渡廊下	京都市上京区	(宗)妙覚寺	26.5～ 28.3	改築 設計監理
旧愛知郡役所	滋賀県愛荘町	愛荘町	26.9～ 27.8	保存策定計画策定
旧愛知郡役所	滋賀県愛荘町	愛荘町	27.5～ 28.1	修理 設計
西廣寺回向堂	兵庫県西宮市	(宗)西廣寺	27.6～ 28.2	新築 設計

6. 社寺等日本建築（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
成田山新勝寺醫王殿	千葉県成田市	(宗)成田山新勝寺	24.11～ 29.11	新築 設計監理
鹿苑寺不動堂参道参拝者施設	京都市北区	(宗)鹿苑寺	24.12～ 29.3	改築 設計監理
北野天満宮境内整備	京都市上京区	(宗)北野天満宮	25.9～ 29.9	新築 設計監理

7. 耐震診断・建物耐震性能評価等（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
旧西村家住宅	和歌山県新宮市	新宮市	27.4～ 27.9	重文 耐震診断
観智院客殿ほか3棟	京都市南区ほか	京都府	27.8～ 28.3	国宝 耐震診断
法隆寺中門ほか1棟	奈良県斑鳩郡	奈良県	27.10～ 28.3	国宝 耐震診断
教王護国寺大師堂	京都市南区	京都府	28.2～ 28.3	国宝 耐震診断
小林家住宅(旧シャープ住宅)	兵庫県神戸市	小林一三	28.2～ 28.3	重文 耐震診断

8. 耐震診断・建物耐震性能評価等（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
旧九条山浄水場ポンプ室	京都市山科区	京都市	27.10～ 28.8	耐震調査
旧日本銀行京都支店	京都市中京区	京都府	27.10～ 28.9	重文 耐震対策 監理