

# 令和元年度 研究報告

件 名
新規木材保存剤の開発に伴う野外防腐・防蟻性能試験
黄檗山万福寺西方丈の柱、耐震等調査業務
木造大規模ドーム建築の技術開発
鋼構造建築の設計に関する技術指導
アコヤウッドの野外耐久試験
断熱材の防蟻性能
建築材料の防蟻性能評価
ホウ酸含有シーリング材の防蟻性能評価
熱分布センサーによる空調快適制御に関する研究
CIB W080における情報収集
伝統建造物の木材劣化診断
木材保存剤の野外防腐防蟻性能評価
断熱材の防蟻性能
住宅断熱用材料の防蟻性能評価
真宗本廟（東本願寺）内事建物文化財調査
MFDの防蟻性能の評価
福岡県護国神社 令和元年大鳥居調査
木材防腐・防蟻剤の性能評価（室内防腐、室内防蟻、野外防蟻試験）
機能化したパーム廃材の性能試験
接着剤混入処理用木材防腐・防蟻剤プロフラニリド+F-69の性能試験
ZBOSBの野外防腐・防蟻性能試験
二条城本丸御殿玄関ほか2棟の柱、耐震等調査業務

# 令和元年度 事業報告

(国宝、重文、府指定、史跡等の主な物件を計上)

令和2年3月31日現在

## 1. 文化財建造物に関する工事等（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
旧ドレウエル邸(ラインの館)	神戸市中央区	神戸市	H29. 4. 13～ R元. 7. 9	市指定伝統建築 修理 監理
船屋形	神戸市中央区	神戸市	R元. 6. 21～ R2. 3. 31	重文 漆塗替監理業務
旧西尾家住宅鉄筋コンクリート塀	吹田市	吹田市	R元. 7. 29～ R2. 2. 28	修理 実施設計
法隆寺金堂附初重軸部	奈良県生駒郡	(宗)法隆寺	R元. 10. 1～ R2. 3. 31	国宝 三次元計測
京都府庁旧本館	京都市下京区	京都府	R元. 10. 7～ R元. 12. 23	重文 修理 調査
舞鶴旧鎮守府倉庫施設	舞鶴市	舞鶴市	R元. 12. 3～ R2. 3. 31	重文 保存活用計画
京都府庁旧本館	京都市上京区	京都府	R2. 2. 6～ R2. 3. 27	重文 修復整備 実施設計 監理

## 2. 文化財建造物に関する工事等（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
旧吹屋小学校校舎	岡山県高梁市	高梁市	H27. 8. 21～ R4. 3. 31	県指定 修理 監理
田尻歴史館	大阪府泉南郡	田尻町	R元. 6. 19～ R4. 11. 30	府指定 耐震補強 保存修理 監理
勝鬨院塔婆	大阪市天王寺区	(宗)勝鬨院	R元. 9. 3～ R2. 9. 30	重文 保存修理
波爾布神社本殿	滋賀県高島市	(宗)波爾布神社	R元. 10. 1～ R4. 3. 31	県指定 保存修理

## 3. 特別史跡等に関する工事等（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
高桐院本堂及び茶堂廊下等	京都市北区	(宗)高桐院	H29. 4. 3～ R元. 8. 31	史跡修理 設計監理
本願寺北小路築地塀	京都市下京区	(宗)本願寺	H31. 4. 22～ R元. 6. 30	破損状況 調査
名勝無鄰菴庭園茶室等	京都市左京区	京都市	R元. 10. 15～ R2. 3. 13	破損状況 調査
名勝滴翠園及び史跡本願寺	京都市下京区	(宗)本願寺	H31. 2. 15～ R2. 3. 31	災害復旧
小菅修船場跡曳揚機小屋	長崎県長崎市	三菱重工(株)	R元. 11. 1～ R2. 3. 31	耐震設計等技術指導
特別史跡彦根城跡内埋木舎	彦根市	大久保 治男	R元. 12. 1～ R2. 3. 31	修理 設計監理

#### 4. 特別史跡等に関する工事等（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
鹿苑寺鏡湖池南池跡	京都市北区	(宗)鹿苑寺	H27.11.18～	特別史跡 保存活用

#### 5. 文化財建造物防災事業（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
東大寺金堂(大仏殿)ほか	奈良市	(宗)東大寺	R元.10.15～ R2.3.31	国宝・重文 防災実施設計
知恩院本堂(御影堂)ほか	京都市東山区	(宗)知恩院	R元.11.19～ R2.3.31	国宝・重文 防災事業設計 監理

#### 6. 文化財建造物防災事業（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
なし				

#### 7. 社寺等日本建築（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
茨木神社本殿	大阪府茨木市	(宗)茨木神社	H28.6.6～ R2.3.31	新築 設計監理
勝尾寺閻魔堂	大阪府箕面市	(宗)勝尾寺	H30.7.1～ R元.5.20	改築 設計
京都御所参内殿	京都市上京区	宮内庁京都事務所	H30.9.8～ R元.12.25	耐震補強等整備工事 監理
鹿苑寺防災用門	京都市北区	(宗)鹿苑寺	H31.1.31～ R元.8.31	新築 設計
桂離宮御殿	京都市西京区	宮内庁京都事務所	R元.5.29～ R2.3.19	整備 設計
修学院離宮参観者休所	京都市左京区	宮内庁京都事務所	R元.9.25～ R2.3.27	改築 実施設計

## 8. 社寺等日本建築（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
華嚴寺客殿	京都市西京区	(宗)華嚴寺	H27. 7. 30～ R4. 12. 20	新築 設計監理
勝尾寺薬師堂	大阪府箕面市	(宗)勝尾寺	H28. 8. 1～ R3. 3. 31	改築 設計監理
大阪成田山新山門	大阪府寝屋川市	(宗)成田山明王院	H28. 11. 28～ R6. 6. 30	新築 設計監理
勝尾寺閻魔堂	大阪府箕面市	(宗)勝尾寺	R元. 5. 24～ R3. 3. 31	改築 監理
京都御所清涼殿	京都市上京区	(株)西澤工務店	R元. 9. 17～ R4. 3. 14	整備 調査
鹿苑寺参拝通路覆屋他	京都市北区	(宗)鹿苑寺	H29. 11. 1～ R2. 10. 31	新築 設計監理

## 9. 耐震診断・建物耐震性能評価等（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
興正寺御影堂	京都市下京区	真宗興正派	H30. 12. 1～ R元. 7. 10	耐震調査診断
総本山知恩院勢至堂	京都市東山区	(宗)知恩院	H31. 3. 28～ R2. 3. 31	現況調査
延暦寺根本中堂及び根本中堂廻廊	大津市	滋賀県	R元. 7. 16～ R元. 10. 31	国宝・重文 耐震診断
本願寺唐門ほか2棟	京都市下京区	京都府教育委員会	R元. 8. 2～ R元. 12. 27	国宝 耐震診断
旧トーマス住宅	神戸市中央区	神戸市	R元. 8. 10～ R2. 2. 28	重文 耐震診断
彦根城天守	彦根市	彦根市	R元. 9. 20～ R2. 3. 24	国宝 耐震診断
石上神宮楼門	天理市	(宗)石上神社	R元. 10. 18～ R2. 3. 20	重文 耐震基礎診断
舞鶴旧鎮守府倉庫施設需品庫3棟	舞鶴市	舞鶴市	R元. 12. 3～ R2. 3. 31	重文 耐震調査
旧春日大社板倉(円窓)	奈良市	奈良県	R2. 1. 28～ R2. 3. 31	重文 耐震診断

## 10. 耐震診断・建物耐震性能評価等（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
長谷寺本坊大講堂ほか7棟	桜井市	(宗)長谷寺	R元. 10. 2～ R2. 9. 30	重文 耐震診断