

## 令和2年度 研究報告

件 名
土壌処理用防蟻剤の室内性能試験
新規木材保存剤の開発に伴う野外防蟻・防蟻性能試験
プロフラニリド防蟻粒剤の性能試験
断熱材の防蟻性能
新規木材保存剤の JWPA 認定取得のための野外防蟻・防蟻性能試験
福岡県護国神社 大鳥居柱足調査
熱分布センサーによる空調快適制御に関する研究
AI 空調快適制御に関する研究
アコヤウツドの野外耐久試験
プロフラニリド木部処理剤の性能試験
建築材料の防蟻性能評価
断熱材塗料の耐蟻性評価
住宅断熱用材料の防蟻性能評価
樞原本陣まちの本陣プロジェクトにおける基本計画提案
テープ材料の防蟻性評価
二条城本丸御殿玄関ほか2棟の柱、耐震等調査業務
高齢者施設の設計に関する研究

# 令和2年度 事業報告

(国宝、重文、府指定、史跡等の主な物件を計上)

令和3年3月31日現在

## 1. 文化財建造物に関する工事等 (完了)

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
勝鬘院塔婆	大阪市天王寺区	(宗)勝鬘院	R元.9.3~ R2.9.30	重文 保存修理
東大寺戒壇堂	奈良市	(宗)東大寺	R2.7.1~ R3.3.31	県指定 基本計画
京都府庁旧本館車寄等	京都市上京区	京都府	R2.6.25~ R2.11.16	重文 保存修理
元興寺極楽坊本堂ほか3棟	奈良市	(宗)元興寺	R2.8.3~ R3.1.31	現状調査
舞鶴旧鎮守府倉庫	京都府舞鶴市	舞鶴市	R2.8.3~ R3.3.31	重文 保存活用計画
京都府庁旧本館トイレ	京都市上京区	京都府	R2.8.20~ R3.2.26	重文 改修実施設計
旧勝田郡役所	岡山県勝田郡	勝央町	R2.7.1~ R3.3.31	国登録 技術検討支援
旧城山国民学校校舎	長崎市	長崎市	R2.11.5~ R3.3.12	原爆遺跡 予備調査支援
旧御所水道ポンプ室	京都市上京区	三菱UFJリサーチ & コンサルティング(株)	R2.11.18~ R3.3.31	国登録 技術検討支援

## 2. 文化財建造物に関する工事等 (継続)

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
旧吹屋小学校校舎	岡山県高梁市	高梁市	H27.8.21~ R4.3.31	県指定 修理 監理
田尻歴史館	大阪府泉南郡	田尻町	R元.6.19~ R4.11.30	府指定 耐震補強 保存修理 監理
波爾布神社本殿	滋賀県高島市	(宗)波爾布神社	R元.10.1~ R4.3.31	県指定 保存修理
本願寺築地堀	京都市下京区	(宗)本願寺	R2.5.15~ R5.3.31	史跡 保存修理
舞鶴旧鎮守府倉庫・需品庫3棟	京都府舞鶴市	舞鶴市	R2.5.15~ R3.9.30	重文 耐震診断
知恩院	京都市東山区	(宗)知恩院	R2.6.8~ R4.3.31	現況調査
旧西尾家住宅	大阪府吹田市	吹田市	R2.7.13~ R4.3.31	保存修理 実施設計 耐震設計
旧西尾家住宅外堀	大阪府吹田市	吹田市	R2.8.3~ R3.7.30	保存修理
賀茂御祖神社	京都市左京区	(宗)賀茂御祖神社	R3.3.16~ R3.5.31	破損調査

### 3. 特別史跡等に関する工事等（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
鹿苑寺主参道	京都市北区	(宗)鹿苑寺	R2.5.11～ R2.12.31	特別史跡 修理 設計監理
鹿苑寺舍利殿	京都市北区	(宗)鹿苑寺	R2.9.1～ R3.3.31	特別史跡 屋根替 設計監理
彦根城内埋木舎	滋賀県彦根市	大久保治夫	R3.1.20～ R3.3.15	特別史跡 設計監理

### 4. 特別史跡等に関する工事等（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
なし				

### 5. 文化財建造物防災事業（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
萬福寺法堂	宇治市	(宗)萬福寺	R2.11.4～ R3.3.31	重文 消火 設計監理
姫路城	姫路市	姫路市	R2.7.9～ R5.3.30	国宝 自火報 防犯 消火 監理

### 6. 文化財建造物防災事業（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
東大寺金堂(大仏殿)ほか22棟	奈良市	(宗)東大寺	R2.5.1～ R7.3.31	国宝・重文 防災 監理
「聴竹居」本屋ほか2棟	京都府乙訓郡	(株)竹中工務店	R2.6.16～ R4.3.31	重文 防災 設計監理

### 7. 社寺等日本建築（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
勝尾寺薬師堂	大阪府箕面市	(宗)勝尾寺	H28.8.1～ R3.3.31	改築 設計監理
桂林寺本堂・客殿	栃木県宇都宮市	(宗)桂林寺	R2.12.1～ R3.2.26	新築 基本計画

## 8. 社寺等日本建築（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
華嚴寺客殿	京都市西京区	(宗)華嚴寺	H27.7.30～ R4.12.20	新築 設計監理
大阪成田山新山門	大阪府寝屋川市	(宗)成田山明王院	H28.11.28～ R6.6.30	新築 設計監理
勝尾寺閻魔堂	大阪府箕面市	(宗)勝尾寺	R元.5.24～ R3.3.31	改築 監理
総本山智積院金堂	京都市東山区	(宗)総本山智積院	R2.9.1～ R4.3.31	補修 設計監理
興正寺御影堂	京都市下京区	(宗)真宗興正寺	R3.1.18～ R3.9.30	保存修理 設計監理

## 9. 耐震診断・建物耐震性能評価等（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
神田神社本殿	滋賀県大津市	滋賀県	R2.6.17～ R2.11.27	重文 耐震診断
西川家住宅主屋ほか1棟	滋賀県近江八幡市	滋賀県	R2.6.23～ R3.3.8	県指定 耐震診断
旧春日大社板倉(円窓)	奈良県奈良市	(一財)京都伝統建築技術協会	R2.7.1～ R2.9.30	重文 耐震補強実施設計
杉本家住宅	京都市下京区	(公財)奈良屋記念杉本家保存会	R2.7.2～ R3.3.31	重文 耐震診断
奈良県立民俗博物館旧白井家住宅	奈良県大和郡山市	奈良県	R2.7.3～ R3.3.19	重文 耐震診断
聖護院書院	京都市左京区	(宗)聖護院	R2.7.10～ R3.3.31	重文 耐震診断
真宗本廟東本願寺阿弥陀堂門及び手水屋形	京都市下京区	(宗)真宗大谷派	R2.7.16～ R3.3.31	重文 耐震診断
旧トーマス住宅	兵庫県神戸市	神戸市	R2.7.22～ R3.2.26	重文 耐震診断
石田家住宅	京都府南丹市	南丹市	R2.12.1～ R3.3.26	重文 耐震診断
旧与那国家住宅	沖縄県八重山郡	OFFICE 萬瑠夢	R2.12.11～ R3.3.31	重文 耐震診断

10. 耐震診断・建物耐震性能評価等（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
新発田城 表門及び旧二の丸隅櫓	新潟県新発田市	新発田市	R2.5.12～ R5.3.15	重文 耐震診断
舞鶴旧鎮守府倉庫・需品庫3棟	京都府舞鶴市	舞鶴市	R2.5.15～ R3.9.30	重文 耐震診断
鬮鷄神社本殿・上殿	和歌山県田辺市	(宗)鬮鷄神社	R2.9.1～ R3.9.30	重文 耐震診断
旧西川家住宅	滋賀県近江八幡市	近江八幡市	R2.10.1～ R3.6.30	重文 耐震診断
京都御所第54号建物(御文庫)	京都市上京区	(株)西澤工務店	R2.10.14～ R3.10.29	耐震診断
名勝和歌の浦観海閣	和歌山県和歌山市	(公財)和歌山県文化財センター	R3.2.17～ R3.9.30	耐震診断

11. その他（完了）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
東大寺公慶堂	奈良県奈良市	(宗)東大寺	R2.4.3～ R3.3.31	特別史跡 設計監理
正倉院持仏堂	奈良県奈良市	(株)西澤工務店	R2.8.12～ R3.3.26	耐震診断

12. その他（継続）

建造物名	所在地	委託者	工事期間	備考
京都御所清涼殿	京都市上京区	(株)西澤工務店	R元.9.17～ R4.3.14	整備 調査